

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMUNE: OZZERO (MI)
COMMITTENTE: CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI (ALBAIRATE, MI)
PROGETTO: REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI IN LOCALITA' SORIA A OZZERO (MI)

Il sottoscritto geo. Luca Festa, Responsabile del Procedimento relativo alla realizzazione dell'opera in progetto, dopo aver verificato il progetto definitivo-esecutivo in merito a:

- *raggiungimento degli obiettivi indicati dal committente*

Obiettivi dell'intervento erano:

- o realizzazione di spazio attrezzato da destinare a centro raccolta rifiuti
- o adeguamento alla prescrizioni emerse in sede di conferenza dei servizi;
- o predisposizione di sistema di videosorveglianza;
- o realizzazione di sistema automatico di gestione degli ingressi

ha convocato presso la sede del Consorzio in Albairate il progettista dei lavori ing. Paolo Piccioli Cappelli.

Si riportano le verifiche effettuate:

- sono state controllate la completezza e la qualità della progettazione, secondo le indicazioni del regolamento e le norme di buona tecnica, e secondo le prescrizioni in materia ambientale e di sicurezza;

I documenti esaminati, di cui è stata verificata l'adeguatezza, sono:

- elab. 0A Relazione Generale – Cronoprogramma dei Lavori – Quadro di Incidenza della Manodopera - Quadro Economico di Progetto
- elab. 0B Relazione Idrologica – Relazione Idraulica – Dimensionamento Manufatti Idraulici
- elab. 0C Relazione Strutture Tettoia
- elab. 0D Capitolato Speciale d'Appalto
- elab. 0E Elenco Prezzi Unitari – Analisi Nuovo Prezzi
- elab. 0F Computo Metrico Estimativo
- elab. 0G Piano di Sicurezza e Coordinamento – Diagramma di Gantt – Costi della Sicurezza - Fascicolo dell'Opera
- elab. 0H Relazione geologica e Relazione Geotecnica
- elab. 0I Bozza di convenzione
- tav. 01 Inquadramento territoriale, Planimetria, Documentazione fotografica
- tav. 02 Pianta a quota +/- 0.00 – Sezione tipologica – Sottoservizi – Particolari costruttivi – Lay-out
- tav. 03 Pianta a quota + 4.00 – Prospetti – Particolari – Indicazione materiali e colori
- tav. 04 Strutture in c.a – Platea della tettoia
- tav. 05 Strutture in acciaio – Tettoia: assiami e particolari
- tav. 06 Strutture in acciaio – Tettoia: particolari

• tav. 07 Progetto Sicurezza - Lay-out di cantiere

- è stata verificata la conformità del progetto alla documentazione sottoposta all'approvazione del committente;
- è stata verificata la conformità del progetto alla normativa vigente;
- è stata verificata, ai fini dell'assunzione delle responsabilità, la corrispondenza tra il nominativo del progettista incaricato e del progettista sottoscrittore degli elaborati;
- è stata verificata la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica;
- sono state verificate la completezza, l'adeguatezza e la chiarezza degli elaborati progettuali descrittivi, e tecnico-economici;
- è stata controllata l'esistenza dei computi metrici-estimativi e la coerenza con gli elaborati grafici;
- è stata verificata la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- è stata appurata la mancanza della valutazione di impatto ambientale in quanto non necessaria come disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Sulla base delle verifiche sopra riportate il progetto può essere ritenuto VALIDO in rapporto alla categoria, tipologia e importanza dell'opera.

Letto, approvato e sottoscritto,

Albairate, 16/10/2013

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Luca Festa



Il progettista
Ing. Paolo Piccioli Cappelli

